FFSA054 Le 02/09/04

## FURUNO

## **BULLETIN TECHNIQUE 054**

FI-30 / CS-4500

Branchement du capteur CS-4500 sur la gamme FI-30


Le branchement du capteur de loch à ultrason CS-4500 est possible sur la gamme FI-30 moyennant une petite modification du câblage.

Vous trouverez ci joint le câblage sur l'indicateur de loch FI-302 ainsi que sur le serveur.

La fonction température de l'eau n'est pas disponible, la thermistance du capteur ayant une valeur différente de celle du capteur de FI-30.

Le service technique FURUNO FRANCE

## Branchement du CS4500 sur le serveur FI-30



Serveur FI-30

## Branchement du CS4500 sur l'indicateur FI302

